### 1 Назначение и область применения

1.1 «Система дистанционного управления МКД 101» (далее *СДУ*) предназначена для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов в цепях переменного тока промышленного назначения частоты 50 Гц напряжением до 400 В и по своим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ Р-50030.5.1-99 и требованиям к пультам управления «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ 10-382-00.

1.2 Область применения *СДУ*: промышленные объекты, строительные и складские площадки.

# 2 Технические характеристики

- 2.1 Основные технические характеристики СДУ приведены в таблице 1.
- 2.2 Схема подключения блока управления СДУ к исполнительному устройству приведена на рисунке 2.
- 2.3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- Блок управления 1 шт (№1 на рис. 1);
- Зарядное устройство 1 шт (№2 на рис. 1);
- Пульт управления 1 шт (№3 на рис. 1);
- Упаковочная коробка 1 шт;
- Паспорт 1 экз.



таблица 1

	таолица т
Общие	
Частотный диапазон	433,075 – 434,790 МГц
Мощность передатчика	Не более 10 мВт
Дальность управления	до 100 м
Количество команд	6 + Старт\Стоп
Защита от помех	Уникальное помехоустойчивое
	кодирование сигнала
Непрерывная работа без подзарядки ак-	до 200 часов
кумулятора пульта	
Пульт управления	
Питание	Аккумулятор Lilon 750 мАч,3.7В
Зарядное устройство	220 В АС 50 Гц
Степень защиты	IP54
Тип кнопок	Герконовые
Диапазон рабочих температур	-20°C ∼ +70°C
Габариты и вес	340х68х50 400 г
Блок управления	
Питание	220 В АС 50 Гц
Степень защиты	IP65
Диапазон рабочих температур	-40°C ∼ +70°C
Габариты	140x200x60
Выходные цепи и реле управления	
Номинальное рабочее напряжение	230В АС 50 Гц
Номинальный рабочий ток в категории	3 A
применения АС-15 (управление элект-	
ромагнитами большой мощности более	
72 BT)	
Защита от короткого замыкания (пре-	5 A
дохранитель, автоматический выключа-	
тель)	
Номинальное напряжение по изоляции	500 B
Коммутационное перенапряжение	750 В АС 50Гц в течении 45 сек.
Наибольшая включающая и отключаю-	4 A
щая способность при 250 В АС 50 Гц	
$(\cos \varphi = 0.3)$	
Номинальный условный ток короткого	10 A
замыкания	

## 3 Требования безопасности

- 3.1 По способу защиты от поражения электрическим током *СДУ* соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 3.2 Эксплуатация *СДУ* может осуществляться в закрытых помещениях или на открытом воздухе, при этом окружающая среда не должна быть засорена коррозионными или воспламеняющимися газами, а также парами солей.
- 3.3 Подключение *блока управления* к исполнительному механизму должна осуществляться квалифицированным персоналом с соответствующей группой электробезопасности.
- 3.4 Присоединение блока управления к поврежденной проводке запрещено.

- 3.5 Эксплуатация *СДУ* допускается только при наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.6 При подключении к выходным цепям *блока управления* электромагнитных пускателей, напряжение ЭДС самоиндукции которых превышает указанную в технических характеристиках величину, необходима установка, параллельно катушке управления электромагнитного пускателя, ограничителя напряжения типа ОПН-143, ОПН-243 или ОПН-244.
- 3.7 При дистанционном управлении грузоподъемными механизмами следует руководствоваться «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» БП 10-382-00 и «Типовая инструкцию крановщиков-операторов грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления» РД 7-75-96 (с изм. 1 РДИ 7-87(75)-02), дополненной с учетом местных производственных условий и утвержденной главным инженером (техническим директором) предприятия.
- 3.8 Во избежание ложных срабатываний кнопок управления и несанкционированного перемещения *Исполнительного механизма* не подносите *Пульт управления* к источнику сильных магнитных полей.

## 4 Условия эксплуатации

- 4.1 Нормальные условия эксплуатации СДУ:
- температура окружающего воздуха от -20°C до +45°C;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- относительная влажность воздуха 50% при максимальной температуре 45°C. При более низких температурах допускается относительная влажность до 95%;
- степень загрязнения окружающей среды 3 (возможны токопроводящие загрязнения или сухие, не токопроводящие загрязнения, становящиеся токопроводящими вследствие ожидаемой конденсации);
- стойкость к механическим внешним воздействующим факторам по группе условий эксплуатации М4 ГОСТ 17516.1-90;
- рабочее положение в пространстве пульта управления: любое.

# 5 Условия транспортирования и хранения

- 5.1 Транспортирование CДУ в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216-78, климатических факторов по группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150-69.
- 5.2 Транспортирование *СДУ* допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных *СДУ* от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- 5.3 Хранение *СДУ* в части воздействия климатических факторов по группе 2(C) ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +5°C до +50°C и относительной влажности 60-70%.

#### 6 Техническое описание

#### 6.1 *СДУ* состоит:

- Блок управления предназначен для управления электроприводом Исполнительного механизма путем приема по радиоканалу состояния кнопок Пульта управления и соответствующей коммутации электромагнитных реле. Нажатому состоянию кнопки Пульта управления соответствует замкнутое состояние контактов соответствующего кнопке электромагнитного реле. Блок управления имеет уникальный сетевой адрес и реагирует только на адресованные ему команды, что исключает ложные срабатывания от чужих Пультов управления СДУ МКД 101, работающих на этой же несущей частоте. Ложные срабатывания в результате воздействия помех или других радиочастотных устройств работающих на несущей частоте СДУ исключаются применением помехоустойчивого кодирования передаваемых в радиоканале данных. При отсутствии (по причине воздействия помех или поломке Пульта управления) в течении 0,1 секунды с момента предыдущего приема правильного пакета данных с состоянием кнопок Пульта управления контакты реле Блока управления, ответственных за направления перемещения Исполнительного механизма, размыкаются.
- Пульт управления предназначен для дистанционного управления Исполнительным механизмом путем передачи состояния кнопок Пульта управления по радиоканалу Блоку управления. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора напряжением 3,7 В. С целью экономии заряда аккумулятора, при отсутствии нажатий кнопок в течение 3 минут, Пульт управления переходит в «спящий режим». Выход из «спящего режима» кратковременным нажатием любой из кнопок с обозначением ▶, к или ы.
- Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумулятора Пульта управления. Подключается к розетке сети переменного тока 220В, штекер вставляется в соответствующее гнездо на Пульте управления. Продолжительность зарядки аккумулятора Пульта управления 2-4 часа.
- 6.2 Схема коммутации реле *Блока управления* и варианты сопряжения с *Ис-полнительным механизмом* приведены на рис. 2 и рис. 3. Указанное на схемах состояние контактов реле К1-К8 соответствует обесточенному состоянию *Блока управления* Указана на рис.2 и рис.3.
- 6.3 Соответствие кнопок Пульта управления и электромагнитных реле Блока управления приведено в таблице 2.

таблица 2

Обозначение кнопки	Назначение кнопки	Реле <i>Блока управления</i>
<b>^</b>	Пуск вверх	K1
Ψ	Пуск вниз	K2
<b>→</b>	Пуск вправо	К3
<b>←</b>	Пуск влево	K4
K	Пуск вперед	К5
7	Пуск назад	К6
Кнопка с фиксацией в	Вкл./Выкл.	K7,K8
нажатом положении		

6.4 Вариант подключения *СДУ* к *Исполнительному механизму*, имеющему общий трехфазный магнитный пускатель (КМ7 на рис.2) включения *Исполнительного механизма*. КМ1-КМ6 (рис.2) магнитные пускатели направлений перемещения *Исполнительного механизма*.




Рис. 2

6.5 Вариант подключения *СДУ* к *Исполнительному механизму*, не имеющему общего трехфазного магнитный пускателя включения *Исполнительного механизма*. КМ1-КМ6 (рис.3) магнитные пускатели направлений перемещения *Исполнительного механизма*.




Рис. 3

6.4 Индикация режимов работы Пульта управления и Блока управления приведена в таблице 3.

таблица 3

	T	таолица з
Состояние индикатора	Режим работы	Примечания
1 Блок управления (индикатор красного цвета)		
1.1 Горит	Ожидание команды	Питание на <i>Блок управления</i>
	от Пульта управле-	подано, все контакты электро-
	<i>ния</i> на включение	магнитных реле <i>Блока управ-</i>
	питания <i>Исполни-</i>	<i>ления</i> разомкнуты
	тельного механиз-	
	ма	
1.2 Моргает	Готовность к управ-	Команда на включение пита-
	лению <i>Исполни-</i>	ния Исполнительного меха-
	тельным механиз-	<i>низма</i> получена. Контакты
	мом	реле К7 и К8 замкнуты, состо-
		яние контактов реле К1-К6 со-
		ответствует состоянию кнопок
		Пульта управления.
2 Блок управления (индикаторы зеленого цвета)		
2.1 Горит	Принята команда на	Индикаторы с лева на право
	включение реле	соответствуют реле К1-К6. Са-
		мый правый индикатор – реле
		К7 и К8. Свечение индикатора
		соответствует замкнутым кон-
		тактам реле.
3 Пульт управления		

3.1 Не горит более 10 сек	«Спящий режим»	Пульт управления находится в отключенном состоянии. Для перехода в рабочий режим необходимо кратковременно нажать любую из кнопок с обозначением ♥, к или ы.
3.2 Часто мигает 6 раз	Обнаружен низкий	Дистанционное управление
и гаснет	уровень заряда акку-	Исполнительным механиз-
	мулятора	мом не возможно. Произведи-
		те зарядку аккумулятора при
		помощи Зарядного устройс-
		<i>тва</i> в течение 2-4 часов
2.3 Длинная вспышка	Кнопка «Вкл/Выкл»	Питание Исполнительного
1 раз в 10 секунд	находится в выклю-	<i>механизма</i> отключено. Дис-
	ченном состоянии	танционное управление Ис-
		полнительным механизмом
		не возможно.
3.4 Короткая вспышка	Кнопка «Вкл/Выкл»	Питание Исполнительного
1 раз в 10 секунд	находится во вклю-	<i>механизма</i> включено. Нажатие
	ченном состоянии	кнопок направлений приведет
		к перемещениям Исполни-
		тельного механизма.

### 7 Монтаж

- 7.1 Блок управления устанавливается в близи шкафа управления содержащего магнитные пускатели электропривода Исполнительного механизма или в месте подключения кабеля кнопочного пульта дистанционного управления к Исполнительному механизму. Блок управления должен быть установлен таким образом, чтобы Антенна (выступ на крышке блока управления) была направлена в сторону зоны управления.
- 7.2 Надежно закрепите *Блок управления*. Расстояние между отверстиями крепежа указано на нижней стенке *Блока управления*.
- 7.3 Произведите подключение *Блока управления*, руководствуясь принципиальной электрической схемой *Исполнительного механизма* (таль, кран балка и пр.), техническим описанием *СДУ* и «Схемой коммутации» (рис. 2, рис. 3). Необходимо подключить питание *Блока управления* к сети 220 В переменного тока таким образом, чтобы общий трехфазный магнитный пускатель *Исполнительного механизма* не мог его обесточить. Питание *Блока управления* должно отключаться вводным устройством (рубильник, автоматический выключатель) *Исполнительного механизма*.
- 7.4 Конструкция *СДУ* позволяет подключить *Блок управления* параллельно существующему пульту управления *Исполнительного механизма* без его демонтажа и отключения. В процессе эксплуатации необходимо организационными мерами исключить одновременное использование проводного пульта управления и *СДУ* (ограничить доступ персонала к проводному пульту управления *Исполнительного механизма*).
- 7.5 Произведите зарядку аккумулятора Пульта управления.

# 8 Порядок эксплуатации

- 8.1 Порядок подготовки к дистанционному управлению:
- осмотреть и убедиться в отсутствии внешних механических повреждений *Пульта управления*;
- при отключенном питании *Исполнительного механизма* убедится в отсутствии залипания кнопок *Пульта управления*, их свободном нажатии и возврате в исходное состояние при отпускании;
- убедиться в хорошей видимости на *Исполнительном механизме* знаков ориентации направления передвижения *Исполнительного механизма*;
- своевременно, не реже 1 раза в неделю, производите подзарядку аккумулятора *Пульта управления Зарядным устройством* в течение 2-4 часов.

### 8.2 Порядок работы:

- нажать кнопку с фиксацией в нажатом положении «Вкл/Выкл» для подачи питания на *Исполнительный механизм*. При наличии контрольной лампы на *Исполнительном механизме*, а при ее отсутствии по индикации на *Блоке управления* убедиться в подаче напряжения питания на *Исполнительный механизм*;
- приступить к управлению *Исполнительным механизмом* с помощью кнопок направлений перемещения на *Пульте управления*. При управлении *Исполнительным механизмом* следует руководствоваться утвержденной инструкцией по управлению данным *Исполнительным механизмом*;
- по окончании работ отключить питание *Исполнительного механизма* отжатием кнопки «Вкл/Выкл». Убрать *Пульт управления* в предназначенное для его хранения место, а при необходимости произвести зарядку аккумулятора.

# 9 Диагностика неисправностей и техническое обслуживание

- 9.1 Техническое обслуживание заключается в периодическом осмотре и подтяжке винтовых зажимов клемм, к которым подключен *Блок управления*.
- 9.2 При техническом обслуживании следует руководствоваться «Типовой инструкцией для электромонтеров, обслуживающих краны мостового типа, оснащенные радиоэлектронными средствами дистанционного управления» РД 7-88-02.
- 9.3 Поиск и устранение неисправностей:

таблица 4

Неисправность	Методы устранения
Нет индикации на Блоке управления	Проверить подключение проводов кабеля <i>Блока управления</i> промаркированных буквой «В» к сети переменного тока 220 В.
Перемещения <i>Исполнительного механизма</i> не соответствуют обозначениям на кнопках <i>Пульта управления</i>	Проверить и откорректировать под- ключение магнитных пускателей Ис- полнительного механизма к реле Блока управления, руководствуясь схемой коммутации на рис.2 и рис.3 и принципиальной электрической схе- мой Исполнительного механизма.
Нет индикации на <i>Пульте управления</i> или <i>Пульт управления</i> не выходит из «спящего режима»	Произведите зарядку аккумулятора в течение 2-4 часов от Зарядного устройства